

Communiqué

Fuite d'huile lourde provenant d'un pipeline d'Engen Ltd dans le port

À 15 h 34 ce vendredi 8 mai 2026, le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique a été informé par la Mauritius Ports Authority (MPA) d'une fuite d'huile lourde provenant d'un pipeline appartenant à Engen Ltd, à proximité du ruisseau de La Paix.

La fuite s'est produite à 13 h 10, mais le Port Master n'a pas été averti de ce déversement. C'est à 15 heures que l'autorité portuaire a elle-même constaté l'incident.

La MPA a activé le plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures dans le port et a déployé une barrière flottante d'environ 100 mètres à l'embouchure de la rivière Lataniers afin de contenir le fioul. De son côté, Engen Ltd a déployé des absorbants pour éponger l'huile lourde.

Selon les premières informations recueillies par les officiers du ministère de l'Environnement qui se sont rendus sur place, l'incident s'est produit lors d'une opération de nettoyage du pipeline avant sa réparation.

Entre 200 et 500 litres de fioul mélangé à de l'eau ont été déversés dans le ruisseau de La Paix, puis dans la rivière Lataniers, avant d'atteindre le chenal du port.

La réparation du pipeline a été entreprise et aucune autre fuite n'a été constatée.

Le déversement d'hydrocarbures n'a entraîné aucune perturbation des activités portuaires et aucun blessé n'a été rapporté.

Des inspections quotidiennes par le ministère de l'Environnement et la police de l'environnement sont prévues durant le week-end.

Une enquête a été initiée par la police de l'environnement et tout non-respect avéré des protocoles pourrait entraîner des poursuites judiciaires.

Ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique

8 mai 2026